

複数のハンディが同じ動作をする

ハンディのリセット
を行いましたか？

NO

ハンディをリセットして下さい。
(電源ボタンまたはリセットボタンを10秒以上押す)

YES

ハンディのフルリ
セットを行いましたか？

NO

ハンディのフルリセットをお願いいたします。
機種により方法が異なります。※2

YES

GUIDが同一の可能性があります。RFgenクライアントの再インストールをお願いいたします。